





Zerbrochene Kunststoffteile in der Tropfschale



Ich habe die Brüheinheit von Hand betätigt. Nachdem der blaue Brühkammerzulauf in das Drainageventil eingefahren ist, dichtet das Ventil nicht korrekt den oberen Auslauf (Richtung Tropfschale) ab. Erst als ich den Brühkammerzulauf nochmals minimal in das Drainageventil Nachgedrückt habe, war der Durchfluss zum Auslauf blockiert.